

SOFISTICACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE ALTA CALIDAD



Resistente a la formación de bacterias y hongos



Fácil limpieza



Resistente a la luz UV



Repelente de líquidos



Antiflama

Desarrollados para repeler líquidos y resistentes al fuego, garantizando seguridad y frescura gracias a su protección antibacteriana y antihongos. La durabilidad se asegura mediante pruebas de resistencia al frote y a los rayos UV. Además de la producción sostenible con energías renovables es un compromiso central de esta colección.






SKY



OCEAN



ROYAL





INFORMACIÓN TÉCNICA











COMPOSICIÓN	VISTA	100% POLIÉ					
	SOPORTE	100% POLIÉSTER					
,							
ACABADO		HIDRORREPELENTE, ANTIBACTERIAL Y RESISTENCIA A LA LUZ UV					
ESPESOR	ММ	1.0 ± 0.15	ASTM D751				
PESO	GR/M2	340 ± 10%	ASTM D751				

APLICACIONES











TIPO DE PRUEBA	UNIDADES					MÉTODO
ANCHO	СМ		140 ± 3%			ASTM D751
ABRASIÓN MARTINDALE	CICLOS		≥ 50 000			ASTMD 4966 (12 Kpa)
FLAMABILIDAD		PASA			CALIFORNIA FLAMMABILITY 117 SEC.1	
HIDRORREPELENCIA	%(MIN)	80			SPRAY TEST AATCC 22-2005	
ANTIBACTERIAL		PASA			AATCC 147	
resistencia a hongos		PASA			AATCC 30	
RESISTENCIA A LA LUZ UV	40 HORAS	GRADO 4			ASTM D1148	
ELONGACIÓN A LA ROTURA	%(MIN/MAX)		40/60 ≥ 70 ≥ 45		35/60	ASTM 5034 (Método Grab)
RESISTENCIA A LA COSTURA	Lb/in	ш		TRAMA	≥ 25	ASTM D 1683
RESISTENCIA AL DESGARRE	Lb			TRA	≥ 45	ASTM D 2261 (Tongue)
RESISTENCIA A LA ROTURA	Lb/in		≥ 200		≥ 150	ASTM 5034 (Método Grab)
SOLIDEZ DEL TINTE AL FROTE	SECO		2	4	AATCC 8	
	HÚMEDO		≥	4		
CUIDADOS XXIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII X	usos	[/ Tapi	J F	Caría fija	Contract Residencial	

Las recomendaciones y sugerencias que damos en esta hoja técnica están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas en nuestros laboratorios, sugerimos hacer las pruebas necesarias para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo del cliente.

GUÍA DE CUIDADOS

Se recomienda una limpieza frecuente para evitar manchas permanentes.

En caso de derrames limpiar lo más pronto posible con un paño secante para retirar el líquido de la superficie.

Para la eliminación de manchas aplique una solución jabonosa y frote ligeramente con un paño o un cepillo de cerdas suaves, enjuagar con un paño humedecido hasta retirar por completo el exceso, retirar la humedad con un paño seco y dejar secar al aire libre.

Se recomienda el lavado de fundas desmontables con un jabón suave a mano o en maquina con ciclo suave.

No deben usarse paños abrasivos o cepillos de cerdas duras, pueden dañar la superficie del material.





Reprocesamos el 100% de los solventes



Tratamos el 100% de agua residual



Invertimos en energías limpias



100



